

LK-1 SP-206 UŽAKLINIMO SCHEMA

Darbų SOW:

1. —●— montuoti / demontuoti akles.
2. Paruošti SP-206 pragarinimui.
3. Atidaryti / uždaryti liuką.
4. Paruošti ir priduoti SP-206 V.A. pagal inspekcijos planą.

