


Korpusas

Terpė - Vandenilines dujos
Tpr - 50°C
Td - 50°C
Ppr - 38 bar
Pd - 30 bar
Ph - 54.3 bar

Demontuoti aklė
pragarinimui, o
po pragarinimo
vėl sumontuoti.

Kondensatas



Darbų SOW:

1. - montuoti / perstatyti / demontuoti akles.
2. Paruošti T-24 pragarinimui.
3. Atidaryti / uždaryti liuką A.
4. Apsauginio vožtuvo demont./mont. revizijos atlikimui.
5. Paruošti ir priduoti T-24 V.A. pagal inspekcijos planą.

Demont / mont
revizijai

Cechas	Sekcija	Aparato technolog. Nr.
GP1	LK-1	T-24