

Foto 1. Prawy brzeg WD poniżej wylotów z elektrowni – zniszczone umocnienia faszynowe



Foto 2. Jaz upustowy usytuowany przy lewym brzegu koryta rzeki Łupawy – widok od strony WD



Foto 3. Jaz upustowy usytuowany przy lewym brzegu koryta rzeki Łupawy – widok od strony WG



Foto 4. Zniszczone umocnienia faszynowe brzegu lewego poniżej jazu upustowego



Foto 5. Kanał dopływowy do jazu upustowego

