




Rys. szczegółowy nr 1
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100




Rys. szczegółowy nr 2
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100




Rys. szczegółowy nr 3
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100




Rys. szczegółowy nr 4
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100




Rys. szczegółowy nr 5
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100



Rys. szczegółowy nr 6
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100



Rys. szczegółowy nr 7
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100



Rys. szczegółowy nr 8
- lokalizacja szafek pomiarowych
skala 1:100

