T-411 schema


T-411
Į k/t
Iš K-404
C 100x16
C
100x16
250x16
Iš AK-414;415
D
80x16
F 50x16
B
450x25
E
50x16
F
I 100x40
Vogt ½''
2400
3400
Vogt ½''
Vogt ½''
Vogt 1''
Vogt ½''
F 50x16
F 50x16
Pastoliai 8
F 50x16
Pastoliai 7
A
A
F 50x16
50x40
Garas
Į T-421
250x16
D
Į S-429;430
950
5000
Aklių m/d
sklendžių, flanšų d/m