
A-A
Usytuowanie króćców kondensatora 25 E-5
Szczegół „c"
Szczegół „a"
Mocowanie rurek z dnem sitowym
Szczegół spawania króćców A,B,C,D,E,F,G
Rozmieszczenie uchwytów pod izolację
Usytuowanie przegród w płaszczu
Usytuowanie kondensatorów na instalacji Clausa V A i B
Szczegół przegrody I
Szczegół „b"
Szczegół spawania króćca K,H,I
Szczegół spawania uchwytów izolacji do płaszcza
Sposób mocowania przegród
Charakterystyka aparatu
Tabela króćców
Tabela wymiarów
Uwagi
Σ ≈ 7350 kg
Kondensator 25 E-5
0-613
Technologiczna