



ORLEN SERWIS

W związku ze zmianami w projekcie proszę o złożenie ofert wg. nowych wytycznych:

BYŁO

Numer linii	Indeks...	Nazwa(max 40zn.)	Ilość	J.M.
1	OS01-097098	Kabel BiT 1000(St) OR 4x1,00mm2	7	KM
2	OS01-097096	Kabel BiT 1000 (St) OR 7x1,00mm2	1,2	KM
3	OS01-097119	Kabel BiT 1000 (St) OR 14G1mm2	0,9	KM
4	OS01-097178	Kabel BiT 1000 2(St) OR 4x2x1mm2	0,2	KM
5	OS01-097179	Kabel Bit 1000 2(St) OR 12x2x1mm2	0,5	KM
6	OS01-097243	Kabel IB-BiT 1100 Power(St)PIMF 2x2x0,75	0,3	KM
7	OS01-097244	Kabel IB-BiT 1100 Power(St)PIMF 6x2x0,75	0,2	KM
8	OS01-097245	Kabel BiT RE-2Y(St)Yv-FR 2x2x0,5	0,3	KM
9	OS01-097096	Kabel BiT 1000 (St) OR 7x1,00mm2	0,8	KM
10	OS01-097119	Kabel BiT 1000 (St) OR 14G1mm2	0,7	KM

PO ZMIANIE

Numer linii	Indeks...	Nazwa(max 40zn.)	Ilość	J.M.
1	OS01-097098	Kabel BiT 1000(St) OR 4x1,00mm2	7	KM
2	OS01-097096	Kabel BiT 1000 (St) OR 7x1,00mm2	1,2	KM
3	OS01-097119	Kabel BiT 1000 (St) OR 14G1mm2	0,9	KM
4	OS01-097178	Kabel Bit 1000 (St) PiMF Grey 4x2x0,75mm2	0,2	KM
5	OS01-097179	Kabel Bit 1000 (St) PiMF Grey 12x2x0,75mm2	0,5	KM
6	OS01-097243	Kabel IB-BiT 1100 Power(St)PIMF 2x2x0,75	0,3	KM
7	OS01-097244	Kabel IB-BiT 1100 Power(St)PIMF 6x2x0,75	0,2	KM
8	OS01-097245	Kabel BiT RE-2Y(St)Yv-FR 2x2x0,5	0,3	KM
9	OS01-097096	Kabel BiT 1000 (St) OR 7x1,00mm2	0,8	KM
10	OS01-097119	Kabel BiT 1000 (St) OR 14G1mm2	0,7	KM

ORLEN Serwis S.A.
Siedziba w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
+48 24 256 67 76

orlenserwis@orlen.pl
www.servis.orlen.pl

KRS: 0000531983
NIP: 7743221601
REGON: 360160621
BDO: 000026097

Kapitał zakładowy/kapitał
wpłacony: 14 483 440 zł

Oddział we Włocławku
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
+48 24 256 90 09
Oddział w Trzebinie
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
+48 24 201 02 07
Oddział w Gdańsku
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
+48 58 308 83 90