

Modernizacji linii LSN Biezuń od stan. nr 137 w kier. stacji S6-00912 Biezuń Suszarnia

Wymiana przewodów linii SN na AFL 3x50mm - dł ok. 777mb

Uprozczone zestawienie montażowe

nr stan.	typ stanowiska	typ słupa	typ konstrukcji	uziom	typ uziomu	przewód AFL3x50 trasa	obostrzenie	kompozytowe izolatory wiszące	kompozytowe izolatory stojące	Płyta ustojowa U-130	Płyta stopowa 0,3x0,3	ograniczniki przepięć SN	rozłącznik SN
ist.	137 ROKr	E-13,5/25	PO-33	ist.	ist.	-	ist. 2°	ist.	-	-	-	-	-
138 Ps	E-13,5/10		PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	2°	-	6	2	1	-	-
139 Ps	E-13,5/10		PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	2°	-	6	2	1	-	-
140 Ps	E-13,5/6		PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	1°	-	6	2	1	-	-
141 Ps	E-13,5/6		PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	1°	-	6	2	1	-	-
142 Ps	E-13,5/6		PS-30	-	-	107	1°	-	6	2	1	-	-
143 Ps	E-13,5/6		PS-30	-	-	102	1°	-	6	2	1	-	-
ist.	144 P	2xŻN12	ist.	otokowy	TP1+4x9	118	2°	12	1	-	-	-	ist. RUN
ist.	S6-00912 Biezuń Suszarnia		stacja wieżowa	-	-	22	2°	6	-	-	-	3	-
		6		5	5	777		18	37	12	6	3	

Modernizacji linii LSN Biezuń od stan. nr 137 w kier. stacji S6-00912 Biezuń Suszarnia

Wymiana przewodów linii SN na AFL 3x50mm - dł ok. 777mb

nr stan.	typ stanowiska	typ słupa	typ konstrukcji	uziom	typ uziomu	przewód AFL3x50 trasa	obostrzenie	kompozytowe izolatory wiszące	kompozytowe izolatory stojące	Płyta ustojowa U-130	Płyta stopowa 0,3x0,3	ograniczniki przepięć SN	rozłącznik SN
137	ROKr	E-13,5/25	PO-33	ist.	ist.	-	ist. 2°	ist.	-	-	-	-	-
138	Ps	E-13,5/10	PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	2°	-	6	2	1	-	-
139	Ps	E-13,5/10	PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	2°	-	6	2	1	-	-
140	Ps	E-13,5/6	PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	1°	-	6	2	1	-	-
141	Ps	E-13,5/6	PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	1°	-	6	2	1	-	-
142	Ps	E-13,5/6	PS-30	-	-	107	1°	-	6	2	1	-	-
143	Ps	E-13,5/6	PS-30	-	-	102	1°	-	6	2	1	-	-
144	P	2xŻN12	ist.	otokowy	TP1+4x9	118	2°	12	1	-	-	-	ist. RUN
S6-00912	Biezuń Suszarnia		stacja wieżowa	-	-	22	2°	6	-	-	-	3	-
		6		5	5	777		18	37	12	6	3	

Modernizacji linii LSN Biezuń od stan. nr 137 w kier. stacji S6-00912 Biezuń Suszarnia

Wymiana przewodów linii SN na AFL 3x50mm - dł ok. 777mb

nr stan.	typ stanowiska	typ słupa	typ konstrukcji	uziom	typ uziomu	przewód AFL3x50 trasa	obostrzenie	kompozytowe izolatory wiszące	kompozytowe izolatory stojące	Płyta ustojowa U-130	Płyta stopowa 0,3x0,3	ograniczniki przepięć SN	rozłącznik SN
137	ROKr	E-13,5/25	PO-33	ist.	ist.	-	ist. 2°	ist.	-	-	-	-	-
138	Ps	E-13,5/10	PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	2°	-	6	2	1	-	-
139	Ps	E-13,5/10	PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	2°	-	6	2	1	-	-
140	Ps	E-13,5/6	PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	1°	-	6	2	1	-	-
141	Ps	E-13,5/6	PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	1°	-	6	2	1	-	-
142	Ps	E-13,5/6	PS-30	-	-	107	1°	-	6	2	1	-	-
143	Ps	E-13,5/6	PS-30	-	-	102	1°	-	6	2	1	-	-
144	P	2xŻNI2	ist.	otokowy	TP1+4x9	118	2°	12	1	-	-	-	ist. RUN
S6-00912	Biezuń Suszarnia		stacja wieżowa	-	-	22	2°	6	-	-	-	3	-
		6		5	5	777		18	37	12	6	3	

Modernizacji linii LSN Biezuń od stan. nr 137 w kier. stacji S6-00912 Biezuń Suszarnia

Wymiana przewodów linii SN na AFL 3x50mm - dł ok. 777mb

Uprozczone zestawienie montażowe

nr stan.	typ stanowiska	typ słupa	typ konstrukcji	uziom	typ uziomu	przewód AFL3x50 trasa	obostrzenie	kompozytowe izolatory wiszące	kompozytowe izolatory stojące	Płyta ustojowa U-130	Płyta stopowa 0,3x0,3	ograniczniki przepięć SN	rozłącznik SN
ist.	137 ROKr	E-13,5/25	PO-33	ist.	ist.	-	ist. 2°	ist.	-	-	-	-	-
138 Ps	E-13,5/10		PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	2°	-	6	2	1	-	-
139 Ps	E-13,5/10		PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	2°	-	6	2	1	-	-
140 Ps	E-13,5/6		PS-30	otokowy	TP1+2x9	108	1°	-	6	2	1	-	-
141 Ps	E-13,5/6		PS-30	otokowy	TP1+2x9	106	1°	-	6	2	1	-	-
142 Ps	E-13,5/6		PS-30	-	-	107	1°	-	6	2	1	-	-
143 Ps	E-13,5/6		PS-30	-	-	102	1°	-	6	2	1	-	-
ist.	144 P	2xŻN12	ist.	otokowy	TP1+4x9	118	2°	12	1	-	-	-	ist. RUN
ist.	S6-00912 Biezuń Suszarnia		stacja wieżowa	-	-	22	2°	6	-	-	-	3	-
		6		5	5	777		18	37	12	6	3	

Ase-90113 Biezuń Polam 730kVA, 1 odb.
SG-00911 Biezuń IV 250kVA, 13 odb.
1762110 ZK SN Biezuń/Borek 0kVA, 0 odb.
105/13
105/14
105/15
137/2
137/3
165/6/1/1
763907
106
108
137/1
137
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409