

MATERIAŁY WŁĄCZENIOWE – ZADANIE DĄBRÓWKA NOWA GM. SICIENKO



Materiały włączeniowe wskazane przez Kierownika Gazowni Bydgoszcz:

- odejście siodłowe dn 63/63 bez nawierтки,
- mufa elektrooporowa dn 63,
- połączenie stałokołnierzowe dn/DN 63/50,
- zasuwa kołnierzowa DN 50,
- przejście PE/stal 63/50 kołnierzowe,
- mufa elektrooporowa dn 63.