Funkcjonalności, które muszą być bezwzględnie zapewnione przez program podlegające weryfikacji podczas demonstracji funkcjonalności oprogramowania (poziom 100% całości)

LP	Wymaganie dotyczące oprogramowania
	Oprogramowanie komputerowe powinno umożliwiać:
1	odczyt i wyświetlanie dokumentacji zdjęciowej i dokumentacji termowizyjnej w oddzielnych oknach
2	odczyt plików .shp
3	odczyt sklasyfikowanego przestrzennego modelu terenu linii pozyskanego za pomocą lotniczego skaningu laserowego w formacie .LAS
4	generowanie profili i pionowych przekrojów poprzecznych przęsła i sekcji z możliwością wykonywania pomiarów odległości na przekrojach
5	eksportowanie wygenerowanych profili do pdf. i dxf.