Diagnostyka i naprawa dwóch przetworników przepływu Siemens SITRANS FUS1010

I. Zakres prac

1. Diagnostyka urządzeń oraz identyfikacja uszkodzeń.
2. Weryfikacja stanu modułów elektronicznych i połączeń wewnętrznych.
3. Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespołów.
4. Weryfikacja i aktualizacja parametrów konfiguracyjnych urządzeń.
5. Wykonanie testów funkcjonalnych po naprawie.
6. Sporządzenie protokołów z wykonanych prac.