

V.25a,60,63/2 iš V.25a,60,63/1, V.143/2a, V.23/2 į V.126/8, V.174 (55-siurbl.) ir V.174/2 (55-siurbl.), V.174/6 (55-siurbl.).

Terpè:katily kuras

Pd 11,5 bar Ps 16 bar ; td 120°C ; Ts 120°C kategorija: Бп IV ; Igr. III kat.

└ Registrācijas riba

Prašvietimas

—●— Suvirinimo siūlė

Suvirintojo žymeklis

⁹ Suvirinimo siūlės numeris

Storio matavimo taškai

Ant vamzdyno sklendės nėra
pritvirtintos lentelės su numeriu,
atitinkančiu vamzdyno schemoje
nurodytam numeriui - Taisyklių
p.38



Dismantle-assemble the damper after revision DN150 PN16
Demontuoti sumontuoti sklendę po revizijos DS150 Ps16

Pažeista vamzdyno izoliacija

Terpės praleidimas pro sklendės riebokšlį

V.25a,60,63/2 iš V.25a,60,63/1, V.143/2a, V.23/2 į V.128/6, V.174 (55-siurbli) ir V.174/2 (55-siurbli), V.174/6 (55-siurbli).

Terpė: katilų kuras
Pd 11,5 bar ;Ps 16 bar; td 120°C; ts 120°C ;kategorija: Bа IV ;lgr. III kat.

- └─ Registracijos riba
- └─ Prašvietimas
- └─ Suvirinimo siūlė
- └─ Suvirintojo žymeklis
- └─ Suvirinimo siūlės numeris
- └─ Storio matavimų taškai
- └─ Remontas UAB "Iremsa" 2017-04-05
- └─ Remontas UAB "Promona" 2017-09-22

PASTABA: Vamzdyno ruožas neeksploatuojamas

