

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ UŽPYLIMAS

NURODYMAI KROVOS OPERATORIUI

PRIEŠ UŽPYLIMĄ

1. Patikrinkite, ar vairuotojas dėvi / turi visas privalomas (asmenines) apsaugos priemones.
2. Patikrinkite, ar vairuotojas tinkamai prijungė įžeminimo laidą prie autocisternos.
3. Patikrinkite, ar padėtos ratų atsparos ir transporto priemonė atsitiktinai nepajudės iš vietos.
4. Patikrinkite, ar teisingai prijungta autocisterna.
5. Atidarykite užpylimo kolonėlės užpylimo sklendes.
6. Valdiklyje įveskite dujų rūšį, krovos nurodyme nurodytą krauti kiekį.

PRIŽIŪRĖKITE UŽPYLIMO PROCESĄ

BAIGUS UŽPYLIMĄ

1. Uždarykite užpylimo kolonėlės užpylimo sklendes.
2. Iš užpylimo rankovių išleiskite slėgį į fakelą.

PRIVALOMOS NAUDOTI ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS



Antistatinė apsauginė apranga ir avalynė.
Apsauginis šalmas su dirželiu.
Apsauginiai akiniai.
Apsauginės pirštinės.



Potencialiai sprogi aplinka! Draudžiama naudoti atvirą ugnį, naudotis mobiliuoju telefonu.

AVARIJOS ATVEJU

BENDRAS PAGALBOS
TELEFONAS:
+37044393333

REIKALAVIMAI TRANSPORTO VIENETO ŽENKLINIMUI

