

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ UŽPYLIMAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS



VAIRUOTOJO PAREIGOS



REQUIREMENTS FOR DRIVER

PRIEŠ UŽPYLIMĄ

1. Išjunkite variklį, visus elektros imtuvus kabinoje ir transporto priemonės šildytuvą (Webasto).
2. Perduokite krovos nurodymą krovos operatoriui.
3. Padėkite ratų atsparas ir prijunkite įžeminimo laidą prie autocisternos.
4. Prijunkite produkto užpylimo ir garų gražinimo rankoves prie autocisternos atvamzdžio ir įsitikinkite, kad jos prijungtos tinkamai.
5. Atidarykite autocisternos užpylimo sklendes ir pradėkite užpylimo procesą.

PRIŽIŪRĖKITE UŽPYLIMO PROCESĄ IR KAS 30 S PASPAUSKITE ŽALIOS SPALVOS UŽPYLIMO KONTROLĖS MYGTUKĄ.

BAIGUS UŽPYLIMĄ

1. Kai valdymo ekrane skaičiuotuvas parodys krovos nurodyme nurodytą supiltą kiekį litrais, užpylimas baigsis.
2. Uždarykite autocisternos užpylimo sklendes, atjunkite užpylimo rankoves nuo autocisternos ir gražinkite į laikymo padėtį.
3. Atjunkite įžeminimo laidą.
4. Patikrinkite, ar autocisternos užpylimo atvamzdis sandarus, užsukite akles.
5. Nuimkite ratų atsparas.
6. Nuvairuokite autocisterną ant svarstyklių.
7. Iš krovos operatoriaus pasiimkite krovos dokumentus.

BEFORE FILLING

1. Switch off the vehicle engine, all electrical devices in the cabin, and the heater (Webasto).
2. Hand over the loading order to the loading operator.
3. Place wheel chocks and connect the grounding cable to the tank truck.
4. Connect the product filling hose and vapor recovery hose to the tank truck inlet and ensure secure connections.
5. Open the tank truck filling valves and start the filling process.

MONITOR THE FILLING OPERATION AND PRESS THE GREEN FILLING CONTROL BUTTON EVERY 30 SECONDS.

AFTER LOADING

1. When the control screen counter displays the volume specified in the loading order (litres), the filling process is complete.
2. Close the tank truck filling valves, disconnect the filling hoses from the tank truck, and return them to the designated storage location.
3. Disconnect the grounding cable.
4. Verify that the tank truck inlet is sealed, install blind caps.
5. Remove the wheel chocks.
6. Drive the tank truck onto the weighbridge.
7. Collect the loading documents from the loading operator.

PRIVALOMOS NAUDOTI ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Antistatinė apsauginė apranga ir avalynė.
Apsauginis šalmas su dirželiu.
Apsauginiai akiniai.
Apsauginės pirštinės.

Potencialiai sprogi aplinka!
Draudžiama naudoti atvirą ugnį,
naudotis mobiliuoju telefonu.



MANDATORY PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Antistatic protective clothing and footwear.
Safety helmet with chin strap.
Safety glasses.
Protective gloves.
Potentially explosive atmosphere!
Open flames and mobile phone use are strictly prohibited.

TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIVALOMA ĮRANGA

Dvi ratų atsparos.
Du pastatomi įspėjamieji ženklai su atrama.
Įspėjamoji liemenė. Skystis akims plauti.
Nešiojamas šviestuvas. Kastuvas.
Kanalizacijos šulinio uždangalas.
Surinkimo talpykla.
Ne mažiau kaip du 6 kg gesintuvai ir vienas 2 kg gesintuvas kabinoje.



MANDATORY EQUIPMENT

Two wheel chocks.
Two freestanding warning signs.
High-visibility vest. Eye-wash solution.
Portable lamp. Shovel. Sewer blanket.
Collection container.
At least two 6 kg extinguishers and one 2 kg extinguisher in the cabin.

AVARIJOS ATVEJU

NEDELSDAMI PASITRAUKITE IŠ PAVOJAUS ZONOS
IR SKUBIAI INFORMUOKITE KROVOS OPERATORIŲ.
BENDRAS PAGALBOS TELEFONAS:

+37044393333

IN CASE OF AN ACCIDENT

IMMEDIATELY LEAVE THE DANGER ZONE AND
URGENTLY INFORM THE LOADING OPERATOR.
EMERGENCY NUMBER PHONE NUMBER:

+37044393333