

ŁADOWANIE GAZU SKROPLONEGO ЗРІДЖЕНИЙ НАФТОВИЙ ГАЗ



OBOWIĄZKI KIEROWCY



ВИМОГИ ДО ВОДІЯ

PRZED ZAŁADUNKIEM

1. Wyłącz silnik, wszystkie urządzenia elektryczne w kabinie i ogrzewanie pojazdu (Webasto).
2. Przekaż polecenie załadunku operatorowi załadunku.
3. Podłóż kliny pod koła i podłącz przewód uziemiający do cysterny.
4. Podłącz rękaw do napełniania produktu i powrotny pary do rury cysterny i upewnij się, że są one prawidłowo podłączone.
5. Otwórz zawory napełniania cysterny i rozpocznij proces napełniania.

NADZORUJ PROCES ŁADOWANIA I CO 30 SEKUND NACISKAJ ZIELONY PRZYCISK KONTROLI ŁADOWANIA.

PO ZAŁADUNKU

1. Gdy licznik na ekranie sterowania wyświetli ilość litrów wskazaną w poleceniu załadunku, tankowanie zostanie zakończone.
2. Zamknij zawory napełniania cysterny, odłącz rękawy do napełniania od cysterny i przywróć je do pierwotnego położenia.
3. Odłącz przewód uziemiający.
4. Sprawdź, czy rura wlewowa cysterny jest szczelna, umieść zaślepki.
5. Zabierz kliny spod kół.
6. Podjedź cysterną na wagę.
7. Odbierz dokumenty załadunkowe od operatora załadunku.

ПЕРЕД ЗАВАНТАЖЕННЯМ

1. Вимкніть двигун транспортного засобу, всі електроприлади в кабіні та обігрівач (Webasto).
2. Передайте замовлення на завантаження оператору завантаження.
3. Встановіть противідкатні упори та підключіть кабель заземлення до автоцистерни.
4. Підключіть заправний шланг і шланг рекуперації парів до вхідного отвору автоцистерни та переконайтеся в надійності з'єднань.
5. Відкрийте заправні клапани автоцистерни та розпочніть процес наповнення.

СЛІДУЙТЕ ЗА ПРОЦЕСОМ НАПОВНЕННЯ ТА НАТИСКАЙТЕ ЗЕЛЕНУ КНОПКУ КОНТРОЛЮ НАПОВНЕННЯ КОЖНІ 30 СЕКУНД.

ПІСЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

1. Коли лічильник на контрольному екрані відображає об'єм, вказаний у замовленні на завантаження (літри), процес заповнення завершено.
2. Закрийте заправні клапани автоцистерни, від'єднайте заправні шланги від автоцистерни та поверніть їх у відведене місце зберігання.
3. Від'єднайте кабель заземлення.
4. Переконайтеся, що впускний отвір автоцистерни герметичний, встановіть заглушки.
5. Приберіть противідкатні упори.
6. Заїдьте на автоцистерні на ваги-платформу.
7. Заберіть документи на завантаження у оператора завантаження.

WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Odzież i obuwie ochronne antystatyczne.
Kask ochronny z paskiem.
Okulary ochronne.
Rękawice ochronne.

Środowisko potencjalnie wybuchowe!
Zabrania się używania otwartego ognia i korzystania z telefonów komórkowych.



ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Антистатичний захисний одяг та взуття. Захисний шолом із ремінцем на підборідді. Захисні окуляри. Захисні рукавички.

Небезпека - зона вибухонебезпечної атмосфери! Заборонено відкритий вогонь та використання мобільного телефону!

WYMAGANY SPRZĘT

Dwa kliny pod koła.
Dwa przenośne znaki ostrzegawcze z podpórką. Kamizelka ostrzegawcza.
Płukanka do oczu.
Latarka przenośna. Łopata.
Pokrywa wjazdu kanalizacyjnego.
Pojemnik zbiorczy.
Co najmniej dwie gaśnice 6 kg i jedna 2 kg w kabinie.



ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Дві противідкатні упори.
Два окремі попереджувальні знаки.
Попереджувальний жилет.
Розчин для промивання очей.
Портативна лампа.
Лопата. Кришка каналізаційного люка.
Збірний контейнер.
Щонайменше два вогнегасники по 6 кг та один вогнегасник по 2 кг у кабіні.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

NALEŻY NATYCHMIAST OPUŚCIĆ STREFĘ ZAGROŻENIA I NIEZWŁOZNIE POWIADOMIĆ O TYM OPERATORA ZAŁADUNKU. OGÓLNY TELEFON ALARMOWY

+37044393333

У РАЗІ АВАРІЇ

НЕГАЙНО ЗАЛИШТЕ НЕБЕЗПЕЧНУ ЗОНУ ТА ТЕРМІНОВО ПОВІДОМТЕ ОПЕРАТОРА НАВАНТАЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНИЙ НОМЕР

ДОПОМОГИ: **+37044393333**