

LK-1 T - 111 UŽAKLINIMO SCHEMA

Reg. Nr. 106;

Gam. Nr. 9715;

Inv. Nr. 2470;

Ds 2400 mm; L - 8726 mm;

V - 39,654 m³;

P_d - hidrostatinis

T_d - 80 °C

P_{HB} - 0,007 MPa;

Terpė: naftos produktai

nekondicija

De/montuoti
siurbliį

orinukas

Liuko d/m

GV₁ Ds1000×25



R₄ Ds100×16

lygio kolonėlė



GV₂ Ds1000×25

400

0

įvadas

R₁ Ds200×16

išvadas

R₂ Ds150×16

Montuoti

tamponus

POŽEMINĖ

T-111

Trumpas darbų aprašymas:

1. De/montuoti liuką GV1 1000×25

2. Ištraukti naftos dumblą, plauti. Veiksmą kartoti iki analizai leis su kvėpavimo aparatu patekti į talpą.

3. Tamponuoti įvadus į talpą. Plauti talpą iki kol analizai leis atlikti ugnies darbus.

4. Montuoti pastolius. OL kompleksacija

5. Paruošti talpą VA, atlikti darbus pagal inspekcijos planą.

6. Po VA paruošti talpą darbui

Plovimo, vakuminę ir kt. įrengimais bei įranga(pvz.tamponaias) apsirūpina rangovas.

Automobiliu kranu, pakrovėju, pastoliais, tarpinėmis aprūpina OL.

Braižė: LK-1 S-300 oper.R.Piekautas

Tikrino: LK-1 S-200/300 viršininkas T.Buta

LK-1 mechanikas A.Erlickas