

LK-1 T - 111 UŽAKLINIMO SCHEMA

Reg. Nr. 106;

Gam. Nr. 9715;

Inv. Nr. 2470;

Ds 2400 mm; L - 8726 mm;



V - 39,654 m³;

P_d - hidrostatinis

T_d - 80 °C

P_{HB} - 0,007 MPa;

Terpė: naftos produktai



POŽEMINĖ T-111

įvadas ||
R₁ Ds200x16
išvadas ||
R₂ Ds150x16

Montuoti
tamponus

Trumpas darbų aprašymas:

1. De/montuoti liuką GV1 1000x25
 2. Ištraukti naftos dumblą, plauti. Veiksmą kartoti iki analizai leis su kvėpavimo aparatu patekti į talpą.
 3. Tamponuoti įvadus į talpą. Plauti talpą iki kol analizai leis atlikti ugnies darbus.
 4. Montuoti pastolius. OL kompleksacija
 5. Paruošti talpą VA, atlikti darbus pagal inspekcijos planą.
 6. Po VA paruošti talpą darbui
- Plovimo, vakuminė ir kt. įrengimais bei įranga(pvz.tamponaias) apsirūpina rangovas.
Automobiliu kranu, pakrovėju, pastoliais, tarpinėmis aprūpina OL.

Braižė: LK-1 S-300 oper.R.Piekautas

Tikrino: LK-1 S-200/300 viršininkas T.Buta

LK-1 mechanikas A.Erlickas