

[illegible]



STIFFENER RING
75 X 10 MATERIAL A240 TP304


4 INSPECTION OF PIPELINE CIRCUMFERENTIAL WELD

0104 LINE ITEM
W40 WELD ITEM
S17 WELDER ITEM


DISTANCE BETWEEN WELDS

1 ELEMENT ITEM
X FIXED SUPPORT
/ AXIS MOVE SUPPORT
/ SLIDING VERTICAL SUPPORT


[illegible]



Mechaninių darbų rangovas demontuoja mėlyną apskritimu pažymėtas vamzdinių atkarpas ir sumontuoja akles. Plovimo rangovas susimontuoja įrangą plovimo darbams mėlyna strėle pažymėtose vietose. /The mechanical contractor dismantles the pipeline sections marked with a blue circle and installs the blinds. The washing contractor assembles the equipment for washing work in the areas marked with a blue arrow.



QUALITY LEVEL	VT	RT/UT	MT/HT
	%		
B	100	5	5

[illegible]