





ITEM No. / ELEMENTO Nr.	ITEM No. / ELEMENTO Nr.	ITEM IN THIS DWG / ELEMENTAI ŠIAME DWG	Parašai
SERVICE/PASKIRTIS	SERVICE/PASKIRTIS		Braižė:
SIZE(DIAM./LENGH)mm/PAGR. DYDŽIAI	SIZE(aukštis/ligis/plotis)mm/PAGR. DYDŽIAI		Tikrino:
DESIGN (bar, g, °C)/PROJEKCTINIAI PAR.	DESIGN (bar, g, °C)/PROJEKCTINIAI PAR.		Suderinta:
OPERATION (bar, g, °C)/DARBINIAI PAR.	OPERATION (bar, g, °C)/DARBINIAI PAR.		2011-02-10
PADDING, TRAYS/ŠPILDYMAS, LĖKŠTĖS	PADDING, TRAYS/ŠPILDYMAS, LĖKŠTĖS		
MATERIAL/MEDŽIAGA	MATERIAL/MEDŽIAGA		
INSULATION/IZOLIACIJA	INSULATION/IZOLIACIJA		



Mechaninių darbų rangovas demontuoja schemoje raudona spalva pažymėtas vamzdinių atkarpas ir sumontuoja akles. Plovimo rangovas susimontuoja įrangą plovimo darbams mėlyna strėle pažymėtose vietose. / The mechanical contractor dismantles the pipeline sections marked in red and installs blinds. The washing contractor assembles the equipment for the washing work in the areas marked with a blue arrow.

GENERAL NOTES /
BENDROS PASTABOS

AB „ORLEN Lietuva“
Mažeikiai, Lithuania
Vacuum unit

GP2-S-001/1 - 48

PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM
KR-601/2

ITEM No. / ELEMENTO Nr.		ITEM No. / ELEMENTO Nr.		ITEM IN THIS DWG / ELEMENTAI ŠIAME DWG		Parašai
SERVICE/PASKIRTIS		SERVICE/PASKIRTIS				
SIZE(DIAM./LENGH)mm/PAGR. DYDŽIAI		SIZE(aukštis/ilgis/plotis)mm/PAGR. DYDŽIAI				
DESIGN (bar, g.-°C)/PROJEKCTINIAI PAR.		DESIGN (bar, g.-°C)/PROJEKCTINIAI PAR.				
OPERATION (bar, g.-°C)/DARBINIAI PAR.		OPERATION (bar, g.-°C)/DARBINIAI PAR.				
PADDING, TRAYS/IŠPILDYMAS, LĖKŠTĖS		PADDING, TRAYS/IŠPILDYMAS, LĖKŠTĖS				
MATERIAL/MEDŽIAGA		MATERIAL/MEDŽIAGA				
INSULATION/IZOLIACIJA		INSULATION/IZOLIACIJA				

KR-601/2

2011-02-10