



Pilica, 20.03.2026 r.

Znak sprawy: ZUWiK-DzT.55.2.2026

Numer pisma: ZUWiK-DzT.KW-0019.2026

Tsplan Tomasz Synowski

ul. Leśna 56

43-600 Jaworzno

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2026 r. z datą wpływu 05.03.2026 r. dotyczące uzgodnienia opracowania projektowego pn.: „Budowa sieci gazowej śr/c wraz z dziesięcioma u śr/c do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 281/22, 281/23, 307/7, 307/9, 307/10, 307/12, 307/16, 307/17, 307/23, 307/20 w miejscowości Wierbka ul. Kochanowskiego. Działki nr 281/22, 281/23, 307/7, 307/9, 307/10, 307/12, 307/16, 307/17, 307/23, 307/17, 307/23, 307/20, 307/21, 421, 281/21, 281/16, 281/20 w miejscowości Wierbka”, Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy jako eksploatator sieci uzgadnia wykonanie ww. zadania pod następującymi warunkami:

- na mapie zaznaczono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej,
- na każdym odcinku wykonywanym metodą bezwykopową pomiędzy punktami wejścia i wyjścia należy dokonać przekopów kontrolnych ustalających głębokość sieci wodociągowej
- sieć gazową oraz przyłącza gazowe należy bezwzględnie ułożyć na głębokości powyżej sieci wodociągowej,
- zachować normatywne odległości pomiędzy zewnętrzną częścią rur sieci gazowej oraz przyłączy gazowych, a przewodami wodociągowymi ze względu na późniejszą eksploatację uzbrojenia,
- całość robót związanych z zabezpieczeniem rurami osłonowymi wykonać kosztem i staraniem Inwestora,
- zlecić nadzór branżowy na czas robót budowlano – montażowych w miejscach krzyżowań sieci wodociągowej z projektowaną siecią gazową oraz przyłączami gazowymi,
- przebieg przyłączy wodociągowych należy uzgodnić na terenie budowy z właścicielami działek.

Przypominamy, że Inwestor/Wykonawca ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia robót w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, w tym za uszkodzenia urządzeń. Inwestor lub Wykonawca zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia właścicielowi sieci wystąpienia uszkodzenia sieci lub urządzeń oraz do podjęcia działań zabezpieczających miejsce awarii. Sposób usunięcia uszkodzenia każdorazowo podlega uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Nie wyklucza się istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci będących w eksploatacji Zakładu.

Roboty ziemne w rejonie sieci eksploatowanych przez ZUWiK w Pilicy należy wykonać bezwzględnie metodą wykopów ręcznych.

Dyrektor

Kamil Grudziński

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Mapa – 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.