

WYMOGI BHP

dot. prowadzenia prac na terenie obiektów ORLEN Transport Sp. o.o.

I. Pracownicy Dostawcy wytypowani do realizacji prac na terenie spółki ORLEN Transport winni przejść, na koszt Dostawcy szkolenie BHP organizowanym przez ORLEN S.A. lub ORLEN Transport.

II. Pracownicy Dostawcy, którzy przystępują do prac oklejania cystern lub ich debrandingu powinni:

1. dysponować kompletem odzieży roboczej i przystąpić do prac w pełnym stroju;
2. dysponować kaskiem i okularami ochronnymi z aktualnym atestem i przystąpić w nich do pracy;
3. dysponować nieuszkodzonymi drabinami i innym sprzętem do prac na wysokości, certyfikowanym z normą EN 131 i znakiem CE;
4. dysponować elektronarzędziami oraz przedłużaczami z końcówkami kabli oklejonymi taśmą w odpowiednim do kwartału kolorem (1Q - Biały, 2Q – zielony, 3Q – czerwony, 4Q – niebieski) świadczącym o ich aktualnym przeglądzie;
5. prace na wysokości powyżej 1 metra wymagają użycia przez każdego pracownika, szelek z linką bezpieczeństwa

Każdorazowo, ekipa Dostawcy winna okazać przedstawicielowi ORLEN Transport przygotowanie pracowników i sprzętu zgodnie z wymogami BHP i uzyskać zezwolenie ORLEN Transportu na prowadzenie prac.

Każdorazowo w zezwoleniach na pracę przedstawiciel ORLEN Transport będzie przywoływał powyższe wymogi, a w przypadku stwierdzenia w przygotowaniu ekipy odstępstw od przepisów BHP, ekipa nie będzie dopuszczona do realizacji prac.

Analogicznie, każdorazowo przedstawiciel ORLEN Transport będzie weryfikować ich stosowanie podczas prac ekipy Dostawcy, a w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac niezgodnie z przepisami BHP, ekipa może zostać odsunięta od realizacji prac.

W przypadku notorycznego nieprzestrzegania wytycznych w tym zakresie, Dostawca może zostać na stałe odsunięty przez ORLEN S.A. od realizacji usług, co będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.