


A(1:2)



ВГУ-130/40

1. Установка высокогерметичного уплотнения (ВГУ) производится на месте эксплуатации (на электростанции).
2. Перед сборкой ВГУ изучить паспорт на изделие и инструкцию по сборке.
3. Порядок сборки узла и нормы затяжки крепежных деталей выдерживать в соответствии с инструкцией изготовителя ВГУ на сборку.
4. На чертеже все размеры справочные.

КЭ42.450.02 СБ				Литера	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка ВГУ-130/40 в крышке клапана Сборочный чертеж		
Разраб.				Лист	6,1	1:1
Провер.				Листов		1
Т.контр.						
Руковод.						
Н.контр.						
Утв.						