

Vožtuvo koto pakilimo priklausomybė nuo kumštelinio veleno pasisukimo

F-2M0

Pasisukimo kampas φ°	Vožtuvo koto pakilimas mm				
	1 vožt.	2 vožt.	3 vožt.	4 vožt.	5 vožt.
0					
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90					
95					
100					
105					
110					
115					
120					
125					
130					

Vožtuvo koto tuščia eiga

Perkrovimo vožtuvo eiga

Kampas (laipsniais) pagal skalę vožtuvo koto pakilimo pradžioje

Kampas (laipsniais) pagal skalę vožtuvo koto pakilimo pabaigoje

1 vožt.	2 vožt.	3 vožt.	4 vožt.	5 vožt.
0,1 ÷ 0,15	0,2 ÷ 0,4	0,1 ÷ 0,15	0,1 ÷ 0,15	—
—	8 ÷ 8,5	—	—	—
16°0'	25°0'	84°0'	99°45'	104°0'
130°	105°	122°30'	130°	130°

Pastabos:

1. Kumštelinį veleną bandant, sukti raktu.
2. Prieš bandant, kumštelinio veleno pasukimo skalę turi būti nustatyta taip, kad I vožtuvo kotas pradėtų judėti prie 16°0'.
3. Pagal punktą „2“ skalę turi būti nustatyta taip, kad pagal ją būtų galima surinkti pavara nuo servostūmoklio iki kumštelinio veleno.
4. Kumštelinio veleno pasukimo nukrypimas nuo apskaičiuotų duomenų neturi viršyti $\pm 1^\circ$.

Gamyklinis Nr.

Užsakymo Nr.

Atstatytas guolis Nr. 1.

