

## **Przegląd i naprawa stanowiska Ventil VC40SP-T4 nr. 22082-20 OF**

Wymagania podczas składania oferty:

1. Wykonanie przeglądu i naprawy w tym:
  - Wymiana części eksploatacyjnych – filtry, oleje w części hydraulicznej urządzenia
  - Wymiana/naprawa uszkodzonych części ( przewody, zasilacze, zawory itp. )
2. Wykonawca usługi musi być autoryzowanym serwisem Ventil, uprawniony przez producenta do serwisu i naprawy urządzeń Ventil ( oferent przedstawi aktualne poświadczenie )
3. Naprawa musi być wykonana wykorzystując rekomendowane przez producenta części zamienne
4. Wykonawca dokona ruchu testowego urządzenia i poświadczy w protokole końcowym o pełnej sprawności urządzenia oraz przekaze zamawiającemu dokumentację tj. certyfikaty, gwarancje, protokoły kalibracji
5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy na wykonane prace oraz użyte części.
6. Urządzenie znajduje się na terenie ZP Orlen w Płocku hala warsztatowa regeneracji armatury dz. D-5
7. Termin wykonania usługi do 31.07.2026.