

Korpusas

Registracijos Nr.: SI-01-07446
Terpė - Vandenilines dujos
Tpr - 50°C
Td - 50°C
Ppr - 38 bar
Pd - 30 bar
Ph - 54.3 bar

Demontuoti aklė
pragarinimui, o
po pragarinimo
vėl sumontuoti.

Kondensatas

C 7-50x63

B 7-2"300#

G 7-10"300#

Darbų SOW:

1. ➡ - montuoti / perstatyti / demontuoti akles.
2. Paruošti T-25 pragarinimui.
3. Atidaryti / uždaryti liuką A.
4. Apsauginio vožtuvo demont./mont. revizijos atlikimui.
5. Paruošti ir priduoti T-25 V.A. pagal inspekcijos planą.

T-25

Liukas
A 7-24"300#

Vandenilines dujas
iš IK-201

Garas

Demont / mont
revizijai

a/s azotas

T-17

Kondensatas

Cechas	Sekcija	Aparato technolog. Nr.
GP1	LK-1 S-200RF	T-25