

[illegible]




1. FOR NDT SEE ALSO FWI PIPING MATERIAL
JOB SPEC. BD0314A-50A10 TABLE AT PAGE 7.




PASSPORT DRAWING PREPARED BY
henczke
DESIGN-ENGINEERING FIELD DIVISION




RAVAMP VACUUM UNIT
MZK000A5


[illegible]



Mechaninių darbų rangovas demontuoja mėlyną apskritimu pažymėtas vamzdinių atkarpas ir sumontuoja akles. Plovimo rangovas susimontuoja įrangą plovimo darbams mėlyna strėle pažymėtose vietose. /The mechanical contractor dismantles the pipeline sections marked with a blue circle and installs the blinds. The washing contractor assembles the equipment for washing work in the areas marked with a blue arrow.



QUALITY LEVEL	VT	RT/UT	MT/
	%		
B	100	5	5



										0	08-03-08	AS BUILT FOR PASSPORT DOC. ONLY	J.H.	D.K.					APPROVED FOR CONSTRUCTION	FWI CONTRACT: 1-BD-0314A		
										S03	03-08-07	REVISED WHERE INDICATED	M.D.	G.C.	D.M.	C.E.	D.M.	B.G.		SUBPROJECT CODE: MZX000A5		
										S02	24-07-07	REVISED WHERE INDICATED	M.D.	G.C.	D.M.	C.E.	D.M.	B.C.		MATERIAL TYPE: S.S.		
600	602/2	AKS1	/	406	430	0.5	W-1	HC	150	S01	05-07-07	ISSUED FOR CONSTRUCTION	M.D.	G.C.	D.M.	C.E.	D.M.	B.C.		 KT MODERNIZATION PROGRAM		
300	602/2	AKS1	/	406	430	0.5	W-1	HC	150	A00	11-05-07	PRELIMINARY ISSUE	M.C.									
SIZE	LINE N°.	SPEC.	TURN. SYG.	OPER. TEMP.	DES. TEMP.	DES. PRES.	TEST PRES.	TYPE	THK [IN] / [MM]	REV	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAW	CHK	SUPP	PIPING	STRESS	MTO				N° BD0314A-QAS-57-0104-602/2