

Załącznik nr 3 do Postępowania Zakupowego nr OA/2/000008/26 „Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku G1 przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie”

SPROSTOWANIE DO DOKUMENTACJI:

W rysunkach

(14)03 - Detal schodów zewnętrznych I

(14)04 - Detal schodów zewnętrznych II

Znajduje się opis:

„taras wykończony płytkami granitowymi gr.30mm”

(14)07 - Przekrój przez schody – detale

Znajduje się opis:

„płytką z granitu płomieniowanego gr. 4,0mm”

Natomiast w Opisie str. 12 jest „Stopnie schodów wykonać z profili stalowych, w kolorze RAL 8014, stopnice kamienne z płyt z granitu płomieniowanego, gr. 50mm”

Bardzo proszę o uwzględnienie przy sporządzaniu oferty grubości 5cm. Jednocześnie obliuguje się Wykonawcę do weryfikacji wymiarów i rzędnych w trakcie prowadzenia prac tj. na etapie przygotowywania rysunków warsztatowych (tu szczególnie chodzi o rzędną tarasu – żeby nie było kolizji np. z drzwiami).