



Registracijos riba

Kontrolė

- Suvirinimo siūlė
- 1 Suvirinimo siūlės numeris
- 1 Suvirintojo žymeklis
- 0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris
- 0 Vamzdyno elementų storio matavimo taškai
- Vamzdyno rekonstrukcija AB „Mažeikių nafta“ RMC 2005-07-07
- Vamzdyno remontas UAB „Varimonta“ 2006-11-09
- Vamzdyno remontas „Naftoremont“ 2007-05-19
- Vamzdyno remontas UAB „CONCOR“ 2007-10-24
- Vamzdyno rekonstrukcija UAB „Varimonta“ 2008-01-18
- Rekonstrukcija UAB „TSK Colis“ 2011-02-01
- Rekonstrukcija UAB „Arimetras“ 2012-05-20
- Rekonstrukcija UAB „Promona“ 2017-07-13

Oper. medium	Sunkus dyzelinas (fr 310-420°C)	GOST Category (BM-4)	Б6 II (1-1I)	Oper. pressure	16,0	Vamzdynas Nr. / Pipe line Nr. /	Baras / Section /	Lapas	Lapų
Test medium	vanduo	PED Category	--	Design pressure	16,0	V.208/2	GP-Nr.2 [renginys Nr.3 (S-200)]	Page	Pages
Codes	P/D 38.13.004-86	Insulation	YES	Test pressure	23,0	Iš v.208/5,18 (TK-204) v. 708/8,11 ir V.615/19 į S-701/1; S-701/R ir V.714/12.			
Calc. No.	---	PWHT	NO	Oper. Temp.	280				
---	---	Heating	YES	Desing Temp.	300				
---	---			Test Temp.	10÷40				