


[W wyniku przeprowadzonych robót geologicznych stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego tylko w otworze nr 2, uniemożliwiło to wykreślenie aktualnej mapy hydrozohips]

Wykonawca: Przedsiębiorstwo wiertniczo-geologiczne GEOSONDA AGNIESZKA PAWEŁCZAK ul. Źródłana 85a, 62-004 Czerwonak		Inwestor finansujący: ORLEN S.A. ul.Chemików 7 09-411 Płock	
DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA w celu określenia warunków hydrogeologicznych dla przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne terenu projektowanej stacji paliw, dz. nr ew. 21/10 (ob. G43) przy ul. Demokratycznej 125 w Łodzi			
MAPA HYDROGEOLOGICZNA			
Geolog dozorujący: mgr Mateusz Mańka upr. nr XIV/2012, XII/10/2012	Podpis:	Data:	03.2024 r.
		Skala:	1:1000
Opracowała: mgr Katarzyna Woźniak nr upr. V-1864, VII-1741	Podpis: 	Nr rys.	10

OBJAŚNIENIA:

- lokalizacja otworu geologicznego
- brak nawierconego poziomu wodonośnego
- A1 klasa zagrożenia
- pomiar PPW z grudnia 2023 r.
- pomiar poziomu zawieszonego z grudnia 2023 r.
- pomiar archiwalny
- średnia uszczelnionego zwracania wody [m n.p.m.]
- głębokość nawierconego zwracania wody [m p.p.t.]
- data pomiaru

179,46
7,70 4,70
XII.2023 r.