

















GEOBIOS Sp. z o.o.				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.Nr: 3.1							
ul. Tartakowa 82, 42-202 Cz stochowa				Otwór nr 1				X: 5799548.29 Y: 7507462.82		Układ geodez. PL-2000					
Rejon: ul. Piłsudskiego Miejscowo : Marki Gmina: Marki (gmina miejska) Powiat: wołomi ski				Obiekt: Stacja paliw Inwestor: PKN ORLEN S.A., Płock Zleceniodawca: AGP-1 Joanna Balasi skia, Wrocław Wiercenie: GEOBIOS Sp. z o. o. Dozór geol.: M.Gorzelak				System wiercenia: obrotowy-mechaniczny							
								Rz dna: 88.00 m n.p.m.							
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2023-05-18					
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Włgotno	Stan gruntu	ID	IL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
 2.20					4.70 5.10 5.50 6.00	nasyp niebudowlany: piaszczysto-kamienisty, z okruchami gruzu i cegły, ciemnoszary	nN [Mg]	I	w/nw	-					
							nNg [siMg]								
							nN [Mg]		nw						
							Π [Si]						IIIe	w	tpl
Otwór nr 2 Rz dna: 88.42 m n.p.m. X:5799537.38 Y:7507479.33 Data: 2023-05-18															
 1.60					1.20 1.70 4.00	nasyp niebudowlany: piaszczysto-kamienisty, z okruchami gruzu i cegły, ciemnoszary	nN [Mg]	I	-	-					
							Ps [MSa]	IIb2	w/nw	szg					
							Gπ [sacSi]	IIIe	w	tpl					

GEOBIOS Sp. z o.o.				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.Nr: 3.2											
ul. Tartakowa 82, 42-202 Cz stochowa				Otwór nr 3				X: 5799524.67 Y: 7507446.39		Układ geodez. PL-2000									
Rejon: ul. Piłsudskiego Miejscowo : Marki Gmina: Marki (gmina miejska) Powiat: wołomi ski				Obiekt: Stacja paliw Inwestor: PKN ORLEN S.A., Płock Zleceniodawca: AGP-1 Joanna Balasi skia, Wrocław Wiercenie: GEOBIOS Sp. z o. o. Dozór geol.: M.Gorzelak				System wiercenia: obrotowy-mechaniczny											
								Rz dna: 87.83 m n.p.m.											
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2023-05-18									
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
 1.90		Nasypy			1.70 1.80	nasyp niebudowlany: piaszczysto-kamienisty, z okruchami gruzu i cegły, ciemnoszary-czarny	nN [Mg]	I	-	-									
		Nasyp				nasyp niebudowlany: piaszczysto-kamienisty, z okruchami gruzu i cegły, ciemnoszary-czarny nasyp niebudowlany:gliiniasty, z okruchami gruzu i cegły, ciemnoszary	nNg [siMg]		nw										
		Czwartorz d			4.50	głina pylasta laminowana piaskiem z wod , szaro-br zowy	G _π]Ps [sacISi]	III _f	w	pl		0.28							
		Czwartorz d			6.00	piasek redni, szary	Ps [MSa]	IIb ₃		zg									
									7.50										
		Otwór nr 4 Rz dna: 88.40 m n.p.m. X:5799521.85 Y:7507473.88 Data: 2023-05-18																	
		 1.80				Nasypy			0.50 1.30 1.60	nasyp niebudowlany: piaszczysty, z okruchami gruzu i cegły, ciemnoszary-czarny nasyp niebudowlany: piaszczysty, ciemnobr zowy	nN [Mg]	I	-	-					
						Nasyp				piasek redni, szary	Ps [MSa]		IIb ₂	w			szg		
										piasek drobny, z domieszk piasku redniego, szaro- ółty	Pd+Ps [msaFSa]		IIa ₂	nw					
Czwartorz d	2.40		głina pylasta, szaro-br zowy	G _π [sacISi]		III _e			w	tpl		0.12							
Czwartorz d	4.00																		

