







Oper. medium	Ch.v.vanduo; BBF	GOST Category (BM-4)	A6-II	Parameters	Oper. pressure	bar	2,0	Vamzdinas Nr. :/Pipe line Nr.:/ Dr-7,8	Baras:/ Section:/ GP-2, KT-1/1, MTBE	Drenažas iš T-133 į pramoninę kanalizaciją ir į T-209, T-210	Lapas Page	Lapų Pages
		PED Category	1-0		Desing pressure		2,0					
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure		2,9					
Codes	ПД 38.13.004-86	Insulation	yes		Oper. Temp.	°C	70					
Calc. No.	-	PWHT	no		Desing Temp.							
-	-	Heating	yes		Test Temp.		10÷40					



ŽYMĖJIMAI:

- suvirintas sujungimas
- registracijos riba
- patikrintas suv. sujungimas
- 41 suv. sujungimo numeris
- 22 suvirintojo žymeklis
- ← srieginis sujungimas
- vamzdyno elemento sienelės storio matavimo vieta
- 2 vamzdyno elemento pozicijos numeris
- vamzdyno remontas 2010-08 UAB "Industrika"

Suvirintojai:

V. Andriuska „B85“ – (75; 76; 78; 87÷89; 91; 91a; 93)
M. Dakanis „B42“ – (77; 79÷84; 85C2; 86; 92; 94)

Užveržėjas:

R. Gertautas "RG"

Oper. medium	Ch.v.vanduo; BBF	GOST Category (BM-4)	A6-II	Parameters	Oper. pressure	bar	2,0	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ Dr-7,8	Baras:/ Section:/ GP-2, KT-1/1, MTBE	Drenažas iš T-133 į pramoninę kanalizaciją ir į T-209, T-210	Lapas Page	Lapų Pages
		PED Category	1-0		Desing pressure		2,0					
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	°C	2,9					
Codes	РД 38.13.004-86	Insulation	yes		Oper. Temp.		70					
Calc. No.	-	PWHT	no		Desing Temp.							
-	-	Heating	yes		Test Temp.		10÷40				3	3