

Project Title: **TA2027**

Work package No: **M12-2_KT-PLO**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_041	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Kolonos-absorberio K-303/1 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 absorber tower K-303/1, Internal Inspection (LTSS).				
TA49_1G4106_041_022	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo, lygio kolonėlių plovimas aukšto slėgio įranga	Demister, liquid chamber high-pressure flushing	Indo flansine informacija K-303-1.pdf ; K-303-1 PLO.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_041_025	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Priešgaisrinio žiedu plovimas.	Flushing of the inside of deluge rings	K-303-1_Priešg_žiedai_Plo_flushing.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_042	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Kolonos K-303/2 inspekcija, V.A. (OL).	Inspection of S-300 tower K-303/2, Internal Inspection (OL).				
TA49_1G4106_042_022	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo, lygio kolonėlių plovimas aukšto slėgio įranga	Demister, liquid chamber high-pressure flushing	Indo flansine informacija.pdf ; K-303-2_PLOv.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_042_025	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Priešgaisrinio žiedu plovimas.	Flushing of the inside of deluge rings	K-303-2_Priešg_žiedai_PLO.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_043	GP-2	KT-1	S-200/300		CAPEX. S-300 Kolonos K-304 inspekcija, V.A. (OL),lėkščių keitimas	S-300 Column K-304 inspection, V.A. (OL), plate replacement				
TA49_1G4106_043_020	GP-2	KT-1	S-200/300	STI_989	Priešgaisrinio žiedu plovimas.	Flushing of the inside of deluge rings	K-304_Priešg. žiedai PLO.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_044	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Kolonos K-305 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 tower K-305, Internal Inspection (OL)				
TA49_1G4106_044_008	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo plovimas	Washing demister		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_044_009	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Kolonos, lygio kolonėlių valymas/plovimas	Washing / cleaning of tower,liquid chambers	K-305_Kolonos valymas _tower cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_044_025	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Priešgaisriniu žiedų plovimas	Flushing of the inside of deluge rings	K-305_Priešg. žiedai Plovimas_Flushing.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_045	GP-2	KT-1	S-200/300		CAPEX. S-300 Kolonos K-306 inspekcija, V.A. (OL),lėkščių keitimas	S-300 Column K-306 inspection, V.A. (OL), plate replacement				
TA49_1G4106_045_020	GP-2	KT-1	S-200/300	STI_990	Priešgaisriniu žiedų plovimas	Flushing of the inside of deluge rings	K-306_Priešg. žiedai Plovimas_Flushing.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_046	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Kolonos K-307 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 tower K-307, Internal Inspection (OL)				
TA49_1G4106_046_008	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Kolonos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Tower cleaning/flushing, liquid chamber washing.	K-307 Indo flansine informacija.pdf ; K-307_Kolonos valymas-plovimas-lygio kolonėlių plovimas.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_046_021	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo plovimas aukšto slėgio įranga	Demister high-pressure flushing	K-307 Indo flansine informacija.pdf ; K-307_Lašų atmušėjo plovimas aukšto slėgio įranga.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_046_023	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Nuplauti nuo nešvarumų POLO žiedus 15,7 m³.	Wash the POLO rings to remove impurities 15.7m³	K-307 polo žiedai.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_047	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Kolonos K-308 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 tower K-308, Internal Inspection (OL)				
TA49_1G4106_047_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Kolonos valymas/plovimas	Tower cleaning/flushing	K-308_Kolonos valymas _tower cleaning .pdf ; K-308 Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_047_017	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo plovimas aukšto slėgio įranga	Demister high-pressure flushing		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_047_023	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Priešgaisriniu žiedų plovimas	Flushing of the inside of deluge rings	K-308_Priešg. žiedai Plovimas_Flushing.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_048	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Vandens aušintuvo AV-302/1 vidaus apžiūra V.A. (OL)	Internal inspection (OL), of water cooler AV-302/1				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_048_005	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto, korpuso, gaubtų, vamzdynų ir postamento plovimas įrenginyje.	Tube bundle, housing, cover, pipeline and pedestal flushing in the unit.	AV-302-1_Indo flansine informacija.pdf ; AV-302_1_Plo_washing_cleaning.pdf ; AV-302-1,2_Teritorijos_postamento plovimas.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_049	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Vandeninio aušintuvo AV-302/2 vidaus apžiūra V.A. (OL)	Internal inspection (OL), of water cooler AV-302/2				
TA49_1G4106_049_005	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto, korpuso, gaubtų, vamzdynų ir postamento plovimas įrenginyje.	Tube bundle, housing, cover, pipeline and pedestal flushing in the unit.	AV-302_2_Plo_washing_cleaning.pdf ; AV-302-2_Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_050	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Vandeninio aušintuvo AV-303 vidaus apžiūra V.A. (OL)	Internal inspection (OL), of water cooler AV-303				
TA49_1G4106_050_005	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto, korpuso ir gaubtų plovimas įrenginyje.	Tube bundle, housing and cover flushing in the unit.	AV-303_Teritorijos_postamento plovimas.pdf ; AV-303_Plo_washing_cleaning.pdf ; AV-303_Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_051	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Vandeninio aušintuvo AV-311 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 water cooler AV-311, Internal Inspection (OL)				
TA49_1G4106_051_005	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso ir gaubtų plovimas įrenginyje.	Housing and cover flushing in the unit.	AV-311_Plo_washing_cleaning.pdf ; AV-311_flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_051_015	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto plovimas įrenginyje.	Tube bundle flushing in the unit.		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_052	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Šilumokaičio TK-315/1 inspekcija, V.A. (OL), naujo vamzdinio pluošto mont.	Tube bundle repl. and Internal inspection (OL) of S-300 heat exchanger TK-315/1				
TA49_1G4106_052_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso ir gaubtų plovimas įrenginyje.	Washing of housing and cover in the unit.	TK-315-1_Plo_washing_cleaning.pdf ; TK-315-1_Indo flanšine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_053	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Šilumokaičio TK-315/2 inspekcija, V.A. (OL), naujo vamzdinio pluošto mont.	Tube bundle repl. and Internal inspection (OL) of S-300 heat exchanger TK-315/2				
TA49_1G4106_053_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso ir gaubtų plovimas įrenginyje.	Washing of housing and cover in the unit.	TK-315-2_Plo_washing_cleaning.pdf ; TK-315-2_Indo flanšine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_054	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Šilumokaičio TK-317/1 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 heat exchanger TK-317/1, Internal inspection (OL)				
TA49_1G4106_054_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso plovimas įrenginyje.	Washing of housing in the unit.	TK-317-1_Plo_washing_cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_054_017	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lygio kolonėlės plovimas aikštelėje.	Liquid chamber washing at the site		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_055	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Šilumokaičio TK-317/2 inspekcija, V.A. (OL)	Internal insp. (OL) of S-300 heat exchanger TK-317/2				
TA49_1G4106_055_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso plovimas įrenginyje.	Washing of housing in the unit.	TK-317-2_Plo_washing_cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_055_017	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lygio kolonėlės plovimas aikštelėje.	Level column washing at the site		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_056	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Šilumokaičio TK-312 inspekcija, V.A. (OL) EC.	Internal inspection(OL) of S-300 heat exchanger TK-312 EC.				
TA49_1G4106_056_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso plovimas įrenginyje.	Washing of housing in the unit.	TK-312_Plo_washing_cleaning.pdf ; TK-312_Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_057	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Šilumokaičio TK-314 inspekcija, V.A. (OL). EC.	Internal inspection(OL)of S-300 heat exchanger TK-314. EC				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_057_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso plovimas įrenginyje.	Washing of housing in the unit.	TK-314_Plo_washing_cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_058	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Šilumokaičio TK-325 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV)	S-300 Heat exchanger TK-325 internal inspection, II (TUV)				
TA49_1G4106_058_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Korpuso ir gaubtų plovimas įrenginyje.	Washing of housing and cover in the unit.	TK-325_Plo_washing_cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_058_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluoštų plovimas įrenginyje.	Flushing of tube bundles in the unit.		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_059	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-303/1 inspekcija, V.A. (OL)	Internal inspection (OL) of S-300 vessel T-303/1.				
TA49_1G4106_059_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	T-303_1_Plo_washing_cleaning..pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_060	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-303/2 inspekcija, V.A. (OL)	Internal inspection (OL) of S-300 vessel T-303/2.				
TA49_1G4106_060_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	Indo flansine informacija.pdf ; T-303_2_Plo_washing_cleaning..pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_061	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-304 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 vessel T-304, Internal inspection (OL)				
TA49_1G4106_061_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	Indo flansine informacija.pdf ; T-304 plov..pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_062	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-306 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 vessel T-306, Internal inspection (OL)				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_062_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	Indo flansine informacija.pdf ; T-306_Plo_washing_cleaning.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_063	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-307 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 vessel T-307, Internal inspection (OL)				
TA49_1G4106_063_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	T-307_Plo_washing_cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_064	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-322 inspekcija, V.A.	S-300 Internal inspection of T-213				
TA49_1G4106_064_004	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas.	Vessel washing/cleaning.	T-322_PLO.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_065	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-323,324 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 vessel T-323.324, Internal inspection (OL)				
TA49_1G4106_065_008	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo plovimas aukšto slėgio įranga	Demister high-pressure flushing		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_065_009	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	T-323,T-324_Plovimas_washing_cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf ; Indo flansine informacijaT324.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_065_018	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Nuplauti nuo nešvarumų POLO žiedus 1 m³.	Wash the POLO rings to remove impurities 1m³	T-324 polo žiedai.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_065_025	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Priešgaisrinių žiedų plovimas.	Washing with a fire ring.	T-324_Priešg. žiedai PLO.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_066	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-325 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 vessel T-325, Internal inspection (OL)				
TA49_1G4106_066_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	T-325_Plo_washing_cleaning.pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_066_012	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo plovimas aukšto slėgio įranga	Demister high-pressure flushing		M	RPLO	Švažas, Regimantas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_067	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-326 inspekcija, V.A. (OL)	Inspection of S-300 vessel T-326, Internal inspection (OL)				
TA49_1G4106_067_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers.	Indo flansine informacija.pdf ; T-326_Plo_washing_cleaning .pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_067_011	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Lašų atmušėjo plovimas aukšto slėgio įranga	Demister high-pressure flushing		M	RPLO	Švažas, Regimantas
TA49_1G4106_068	GP-2	KT-1	S-200/300		S-300 Talpos T-328 vidaus apžiūra V.A. (OL)	S-300 Internal inspection (OL) of S-300 vessel T-328.				
TA49_1G4106_068_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas	Washing / cleaning of vessel, washing of liquid chambers.	T-328 plov..pdf ; Indo flansine informacija.pdf	M	RPLO	Švažas, Regimantas