

Project Title: **TA2027**

Work package No: **M12-1\_KT-PLO**

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                                                 | Description ENG                                                                 | List of Attachments                                                                                                                                         | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_007     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 K-201 valymas, VA įkrovos ir laist. kolektoriaus keitimas proj. OLP02134 | S-200 Cleaning of K-201 replacement of VA charge, irrigation collector OLP02134 |                                                                                                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_007_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Kolonos valymas, plovimas                                                      | Tower cleaning/flushing                                                         | GP2_K-201_PLO_schema.pdf ; K-201 Indo flansine informacija..pdf ; GP2_K-201_srauto paskirstymo loveliai.pdf ; GP2_K-201_srauto paskirstymo loveliai_PLO.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_007_016 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Lygio kolonėlių plovimas                                                       | Washing of liquid chambers                                                      | GP2 K-201 lygio_kol_PLO.pdf ; K-201 Indo flansine informacija..pdf                                                                                          | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_007_030 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Priešgaisrinių laistymo žiedų plovimas.                                        | Washing of fire watering rings.                                                 | GP2 K-201plovimas priešg. žiedų .pdf                                                                                                                        | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_008     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Kolonos K-202 inspekcija, V.A. (OL)                                      | Inspection of S-200 tower K-202, Internal Inspection (OL)                       |                                                                                                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_008_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Kolonos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas                             | Tower cleaning/flushing, level column washing.                                  | GP2_K-202_Plovimo_schema .pdf ; GP2_K-202_Indo flansine informacija.pdf                                                                                     | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_009     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Kolonos K-203 inspekcija, V.A. (OL)                                      | Inspection of S-200 tower K-203, Internal Inspection (OL)                       |                                                                                                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_009_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Kolonos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas                             | Tower cleaning/flushing, level column washing.                                  | GP2_K-203_Plovimo_schema .pdf ; GP2_K-203_Indo flansine informacija.pdf ; KT.K-203 Lėkštė.pdf                                                               | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                                 | Description ENG                                              | List of Attachments                                                                  | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_010     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Kolonos K-204 inspekcija, V.A. (OL)                      | Inspection of S-200 tower K-204, Internal Inspection (LTSS). |                                                                                      |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_010_009 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Kolonos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas             | Tower cleaning/flushing, level column washing.               | GP2 K-204 Plovimo schema .pdf ; GP2_K-204_Indo flansine informacija.pdf              | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_011     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Kolonos K-205 inspekcija, V.A. (OL).                     | S-200 Internal inspection of tower K-205 (OL)                |                                                                                      |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_011_007 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Kolonos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas             | Tower cleaning/flushing, washing of liquid chambers.         | GP2_Plovimo_schema.pdf ; GP2_K-205_Indo flansine informacija.pdf                     | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_012     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Vandeninio aušintuvo AV-201/1 inspekcija, V.A. (OL). EC. | S-200 Internal inspection of water cooler AV-201/1 (OL). EC  |                                                                                      |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_012_016 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                                   | Washing of housing in the unit.                              | GP2_AV-201-1_Korpuso_Plovimo_schema.pdf ; GP2_AV-201-1Indo flansine informacija.pdf  | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_013     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Vandeninio aušintuvo AV-201/2 inspekcija, V.A. (OL). EC. | S-200 Internal inspection of water cooler AV-201/2 (OL). EC  |                                                                                      |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_013_016 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                                   | Washing of housing in the unit.                              | GP2_AV-201-3_Korpuso_Plovimo_schema.pdf ; GP2_AV-201-2_Indo flansine informacija.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_014     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Vandeninio aušintuvo AV-201/3 inspekcija, V.A. (OL). EC. | S-200 Internal inspection of water cooler AV-201/3 (OL). EC  |                                                                                      |         |                 |                     |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                           | Description ENG                                                             | List of Attachments                                                                                                           | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_014_016 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                             | Washing of housing in the unit.                                             | GP2_AV-201-3_Korpuso_Plovimo_schema.pdf ;<br>GP2_AO-201-3_Indo flansine informacija.pdf                                       | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_015     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 šilumokaičio TK-201 inspekcija, V.A. (OL).         | Internal inspection (OL) of S-200 heat exchanger TK-201                     |                                                                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_015_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                             | Washing of housing in the unit.                                             | GP2_TK-201 plovimo darbai .pdf                                                                                                | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_016     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 šilumokaičio TK-202/1 inspekcija, V.A. (OL). EC.   | Internal inspection (OL), EC of S-200 heat exchanger TK-202/1               |                                                                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_016_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                             | Washing of housing in the unit.                                             | GP2_TK-202-1_Indo flansine informacija.pdf ;<br>GP2_TK-202 1 plovimo darbai.pdf                                               | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_017     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 šilumokaičio TK-202/2 inspekcija, V.A. (OL). EC.   | Internal inspection (OL), EC of S-200 heat exchanger TK-202/2               |                                                                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_017_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                             | Washing of housing in the unit.                                             | GP2_TK-202 2 plovimo darbai .pdf ;<br>GP2_TK-202-2_Indo flansine informacija.pdf                                              | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_018     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 šilumokaičio TK-203A,V inspekcija, V.A. (TUV). EC. | Inspection of S-200 heat exchanger TK-203A,V, Internal Inspection (TUV). EC |                                                                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_018_018 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                             | Washing of housing in the unit.                                             | GP2 S-200 TK-203 Plovimas.pdf ;<br>GP2_TK-203-A_Indo flansine informacija.pdf ;<br>GP2_TK-203-V_Indo flansine informacija.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                        | Description ENG                                                  | List of Attachments                                                      | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_019     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Šilumokaičio TK-204 inspekcija, V.A. (OL). EC.  | S-200 Internal inspection of heat exchanger TK-204 (OL). EC      |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_019_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                          | Washing of housing in the unit.                                  | TK-204 plovimo schema.pdf ; GP2_TK-204_Indo flansine informacija.pdf     | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_020     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Šilumokaičio TK-205 inspekcija, V.A. (TUV). EC. | Internal inspection(TUV), EC of S-200 heat exchanger TK-205      |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_020_019 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                          | Washing of housing in the unit.                                  | GP2_TK-205_Indo flansine informacija.pdf ; GP2_TK-205_plovimo_darbai.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_021     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Šilumokaičio TK-207 inspekcija, V.A. (OL)       | S-200 Internal inspection of heat exchanger TK-207 (OL)          |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_021_005 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                          | Washing of housing in the unit.                                  | GP2_TK-207_Indo flansine informacija.pdf ; GP2_TK-207_plovimo_darbai.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_022     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Šilumokaičio TK-208 inspekcija, V.A.(OL). EC.   | Internal inspection (OL), EC of S-200 heat exchanger TK-208 (OL) |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_022_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                          | Washing of housing in the unit.                                  | GP2_TK-208_Plovimo_schema.pdf ; GP2_TK-208_Indo flansine informacija.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_023     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Šilumokaičio TK-209 inspekcija, V.A. (OL). EC.  | Internal inspection (OL), EC of S-200 heat exchanger TK-209      |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_023_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                          | Washing of housing in the unit.                                  | GP2_TK-209_Indo flansine informacija.pdf ; GP2_TK-209_Plovimo_schema.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                                           | Description ENG                                                            | List of Attachments                                                      | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_024     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Šilumokaičio TK-210 inspekcija, V.A.(OL). EC.                      | Internal inspection (OL), EC of S-200 heat exchanger TK-210                |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_024_006 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Korpuso plovimas įrenginyje.                                             | Washing of housing in the unit.                                            | GP2_TK-210_Plovimo_schema.pdf ; GP2_TK-210_Indo flansine informacija.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_025     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Talpos-atskirtuvo A-201 inspekcija, V.A.(OL)                       | S-200 separating vessel A-201 inspection II (OL)                           |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_025_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Talpos, lygio kolonėlių valymas/plovimas                                 | Vessel, level column washing/cleaning.                                     | GP2_A-201_Plovimo_schema.pdf ; GP2_A-201_Indo flansine informacija.pdf   | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_026     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Talpos T-201 inspekcija, V.A. (OL)                                 | Inspection of S-200 vessel T-201, Internal inspection (OL)                 |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_026_007 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Talpos valymas/plovimas                                                  | Vessel washing/cleaning.                                                   | GP2_T-201_Plovimo_schema .pdf ; GP2_T-201_Indo flansine informacija.pdf  | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_027     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Talpos T-208 inspekcija, V.A.(OL)                                  | Inspection of S-200 vessel T-208, Internal inspection (OL)                 |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_027_007 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Talpos, lygio kolonėlių valymas/plovimas                                 | Vessel, liquid chambers washing/cleaning.                                  | GP2_T-208_PLO.pdf ; T-208 Indo flansine informacija.pdf                  | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_028     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Talpos T-209 inspekcija, V.A.(OL)                                  | Internal inspection (OL) of S-200 vessel T-209                             |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_028_007 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Talpos, lygio kolonėlių valymas/plovimas                                 | Vessel, liquid chambers washing/cleaning.                                  | GP2_T-209_Plov_schema.pdf ; GP2_T-209 Indo flansine informacija.pdf      | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_029     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 senos T-210 demontavimas, naujos T-210 sumontavimas proj. OLP02807 | S-200 dismantling of old T-210, installation of new T-210 project OLP02807 |                                                                          |         |                 |                     |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII             | Description LT                                     | Description ENG                                                  | List of Attachments                                                           | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_029_007 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | STI-26-5/2-031<br>_TA27 | Talpos, lygio kolonėlių valymas/plovimas           | Vessel, liquid chambers washing/cleaning.                        | GP2_T-210_PLO_schema.pdf ; GP2_T-210_Indo flansine informacija.pdf            | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_030     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                         | S-200 Talpos T-218 vidaus apžiūra V.A. (OL)        | S-200 Vessel T-218 internal inspection (II), (OL)                |                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_030_003 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000          | Talpos ir teritorijos valymas/plovimas.            | Vessel and territory cleaning/ flushing.                         | GP2_T-218_Plo_schema.pdf ; GP2_T-218_Indo flansine informacija.pdf            | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_033     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                         | S-200 Separatoriaus SP-205/1 inspekcija, V.A. (OL) | Inspection of S-200 Separator SP-205/1, Internal inspection (OL) |                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_033_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000          | Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas  | Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers              | GP2_SP-205-1_Plovimo_schema .pdf ; GP2_SP-205-1_Indo flansine informacija.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_034     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                         | S-200 Separatoriaus SP-205/3 inspekcija, V.A. (OL) | Inspection of S-200 Separator SP-205/3, Internal inspection (OL) |                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_034_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000          | Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas  | Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers              | GP2_SP-205-3_Indo flansine informacija.pdf ; GP2_SP-205-3_Plovimo_schema.pdf  | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_035     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                         | S-200 Separatoriaus SP-205/4 inspekcija, V.A. (OL) | Inspection of S-200 Separator SP-205/4, Internal inspection (OL) |                                                                               |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_035_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000          | Talpos valymas/plovimas, lygio kolonėlių plovimas  | Vessel washing/cleaning, washing of liquid chambers              | GP2_SP-205-4_Indo flansine informacija.pdf ; GP2_SP-205-4_Plovimo_schema.pdf  | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_036     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                         | S-200 AO-209/1,2 vamzdelių plovimas iš įšorės.     | S-200 AO-209/1.2 pipe washing from the outside.                  |                                                                               |         |                 |                     |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                                         | Description ENG                                                            | List of Attachments                                                         | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_036_002 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | AO-209/1,2 vamzdelių plovimas iš įšorės.                               | Tube external washing of AO-209/1,2                                        | AO-209_Indo flansine informacija.pdf ; AO-209_Plovimas_washing_cleaning.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_076     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Talpos T-213 inspekcija, V.A.                                    | S-200 Internal inspection of T-213                                         |                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_076_004 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Talpos valymas/plovimas.                                               | Vessel washing/cleaning.                                                   | GP2_T-213_Indo flansine informacija.pdf ; GP2_T-213_PLO.pdf                 | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_080     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-209/1 siurblio V.R.                                                  | S-209/1 pump MLM (mid-life maintenance)                                    |                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_080_001 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Plovimo darbai                                                         | Washing works                                                              | S-209-1 plovimas.pdf                                                        | M       | RPLO            | Gestautas, Saulius  |
| TA49_1G4106_081     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-209/2 siurblio V.R.                                                  | S-209/2 pump MLM (mid-life maintenance)                                    |                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_081_001 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Plovimo darbai                                                         | Washing works                                                              | S-209 plovimas.pdf                                                          | M       | RPLO            | Gestautas, Saulius  |
| TA49_1G4106_082     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-209/R siurblio V.R.                                                  | S-209/R pump MLM (mid-life maintenance)                                    |                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_082_001 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Plovimo darbai                                                         | Washing works                                                              | S-209 plovimas.pdf                                                          | M       | RPLO            | Gestautas, Saulius  |
| TA49_1G4106_109     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Vamzdyno v-210/2,3,8 plovimas, remontas pagal aktą Nr.20240222/2 | S-200 Pipeline v-210/2,3,8 washing, repair according to act No. 20240222/2 |                                                                             |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_109_013 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas aukšto slėgio įranga                                 | Pipeline flushign with high pressure equipment                             | GP2_V_210_2_3_8_PLO.pdf ; medžiagu sarasas V.210-2,3,8..xls                 | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                                                   | Description ENG                                                                  | List of Attachments                                             | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_113     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Vamzdyno v-208/10,11 plovimas rem. pagal aktą Nr.20241027/1,OLP01675 (IVT) | S-200 Pipeline v-208/10,11 Washing and repair act No. 20241027/1, OLP01675 (TPI) |                                                                 |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_113_016 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas iš vidaus V-208/10,11                                          | Internal pipe washing V-208/10,11                                                | GP2_V.208-10,11_PLO_sche ma.pdf ; V.208-10.11 SPECIFIKACIJA.doc | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_120     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Vamzdyno v-210/1,5 ardymas, plovimas, remontas pagal aktą Nr.20251008/8.   | S-200 Dismantling, washing of the pipeline v-210/1.5 repair to act No 20251008/8 |                                                                 |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_120_014 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas aukšto slėgio įranga                                           | Pipeline flushign with high pressure equipment                                   | GP2_v.210-1,5 PLO.pdf ; V.210-1,5 specifikacija.doc             | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_121     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Vamzdyno v-209/1,6 plovimas, rem. OLP01675; OLP02134 (IVT)                 | S-200 Repair OLP01675; OLP02134 and washing of the pipeline v-209/1.6 (TPI)      |                                                                 |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_121_016 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas iš vidaus V-209/1,6                                            | Pipeline washing from the inside V-209/1.6                                       | GP2_v-209-1,6_PLO_schem a.pdf ; V.209-1,6 specifikacija.doc     | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_122     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 vamzdyno v-209/3,5,7 ardymas, plovimas (IVT)                               | Dismantling and washing of S-200 pipeline v-209/3,5,7 (TPI)                      |                                                                 |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_122_004 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas iš vidaus v-209/3,5,7                                          | Pipeline washing from the inside v-209/3,5,7                                     | GP2_V.209-3,5,7_PLO_sche ma.pdf ; V.209-3,5,7 Specifikacija.doc | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_123     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 vamzdyno v-210/4 ardymas, plovimas                                         | Dismantling and washing of S-200 pipeline v-210/4                                |                                                                 |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_123_004 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas iš vidaus V-210/4                                              | Internal pipe waching V-210/4                                                    | GP2_v-210-4_Plovimas.pdf ; V.210-4 specifikacija.xls            | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT                                                                  | Description ENG                                                                  | List of Attachments                                                      | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_124     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 vamzdyno v-210/6,7 ardymas, plovimas rem. pagal aktą Nr.20250226/6. (IVT) | Dismantling, washing of S-200 v-210/6.7 repair to act No. 20250226/6 (TPI)       |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_124_016 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas aukšto slėgio įranga                                          | Pipeline flushign with high pressure equipment                                   | GP2_V.210-6,7_PLO.pdf ; V-210-6,7 specifikacija.xls                      | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_125     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 vamzdyno v-208/1 ardymas, plovimas, atramų mont. OLP01675 (IVT)           | S-200 pipeline v-208/1 dismantling, washing, install. of supports.OLP01675 (TPI) |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_125_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas iš vidaus V-208/1                                             | Internal pipe cleaning V-208/1                                                   | GP2_v.208-1_PLO.pdf ; V.208-1 specifikacija.xls                          | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_126     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 vamzdyno v-208/12a ardymas, plovimas                                      | Dismantling and washing of S-200 pipeline v-208/12a                              |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_126_008 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Vamzdyno plovimas iš vidaus V-208/12a                                           | Pipeline cleaning from the inside V-208/12a                                      | GP2_V.208-12a_PLO.pdf ; GP2_V.208-12a specifikacija.xls                  | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_128     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | Reg. vožtuvų ir atkirtėjų techninė priežiūra / remontas pagal sąrašą.           | Maintenance/repair of S-200 control valves and on/off valves acc. to list.       |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_128_002 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Reg. vožtuvų ir atkirtėjų plovimas.                                             | Washing of control valves and on/off valves.                                     | Vožtuvų plovimas.pdf ; TA49_1G4106_128_01.xlsx ; TA49_1G4106_128_02.xlsx | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_129     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Diafragmų techninė priežiūra ir remontas                                  | S-200 Diaphragm maintenance and repair                                           |                                                                          |         |                 |                     |
| TA49_1G4106_129_002 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Diafragmų plovimas                                                              | Washing of orifices                                                              | TA49_1G4106_129_002 diafragmų plovimas.pdf ; TA49_1G4106_129_002.xlsx    | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |
| TA49_1G4106_130     | GP-2          | KT-1           | S-200/300       |                | S-200 Apsauginių gilzių techninė priežiūra ir remontas.                         | S-200 Protective sleeves maintenance and repair.                                 |                                                                          |         |                 |                     |

| Job No              | OD / Division | Complex / Shop | Section / Dept. | Project DII    | Description LT              | Description ENG               | List of Attachments     | JobType | Contractor Type | Contact Person      |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TA49_1G4106_130_002 | GP-2          | KT-1           | S-200/300       | ATN-27-6/2-000 | Apsauginių gilzių plovimas. | Washing of protective sleeves | TA49_1G4106_130_002.pdf | M       | RPLO            | Jurevičius, Andrius |