

PLOVIMAS

V. 208/10,11 Nuo siurblių S-208/1; S-208/r į šilumokaičius TK-208; TK-210 ir iš šilumokaičių TK-208; TK-210 į šilumokaitį TK-203.

Terpė: Frakcija 310-420° C
Pd-12 bar; Td-320° C; Kategorija: Бв-II; Igr. II kat.

Registracijos riba


Prašvietimas

- Suvirinimo siūlė
- Suvirintojo žymeklis
- Suvirinimo siūlės numeris
- 1+501
- Storio matavimo taškai
- Vamzdyno rekonstrukcija firma UAB "Arimetras" 1999-10-22
- Vamzdyno rekonstrukcija firma UAB "Guboja" 2000-10-15
- Vamzdyno rekonstrukcija firma "Naftoremont-Naftobudowa" 2003-04-28
- Vamzdyno remontas UAB „Varimonta“ 2007-11-17
- Vamzdyno remontas „Energomontaž“ 2007-11-17
- Vamzdyno remontas PETRO Mechanika S.A. 2012.05.30
- Vamzdyno remontas UAB „Varimonta“ 2013-05-31

Alkūnė 90°273x10 3 vnt.
Ø 273 7 m
Alkūnė 90°159x8 2 vnt.
Ø 159 3 m
Alkūnė 90°219x8 9 vnt.
Ø 219 8 m

Alkūnė 90°108x6 4 vnt.
Ø 108 8 m

Teritorijos plovimas, valymas
40 m²



PLOVIMAS

Teritorijos plovimas, valymas
40 m²

V. 208/10,11 Nuo siurblių S-208/1; S-208/r į šilumokaičius TK-208; TK-210 ir iš šilumokaičių TK-208; TK-210 į šilumokaitį TK-203.

Terpė: Frakcija 310-420° C
Pd-12 bar; Td-320° C; Kategorija: Бв-II; Igr. II kat.


Registracijos riba

Prašvietimas

- Suvirinimo siūlė
- Suvirintojo žymeklis
- Suvirinimo siūlės numeris
- 1+501 Storio matavimo taškai
- Vamzdyno rekonstrukcija firma UAB „Arimetras“ 1999-10-22
- Vamzdyno rekonstrukcija firma AB „Mažeikių nafta“ RMC 2005-11-03
- Vamzdyno remontas UAB „Varimonta“ 2007-11-17
- Vamzdyno remontas PETRO Mechanika S.A. 2012.05.30

Alkūnė 90°108x6 10 vnt.
Ø 108 14 m

Alkūnė 90°159x6 5 vnt.
Ø 159 10 m



PLOVIMAS

Teritorijos plovimas, valymas
40 m²

Alkūnė 90°108x6 2 vnt.
Ø 108 14 m

Alkūnė 90°159x6 2 vnt.
Ø 159 11 m


V. 208/10,11 Nuo siurblių S-208/1; S-208/r į šilumokaičius TK-208; TK-210 ir iš šilumokaičių TK-208; TK-210 į šilumokaitį TK-203.


Terpė: Frakcija 310-420° C
Pd-12 bar; Td-320° C; Kategorija: Бв-II; Igr. II kat.

Registracijos riba

Prašvietimas

- Suvirinimo siūlė
- Suvirintojo žymeklis
- 1 Suvirinimo siūlės numeris
- 1-501 Storio matavimo taškai
- Vamzdyno rekonstrukcija UAB „Arimetras“ 1999-10-22
- Vamzdyno remontas UAB „Varimonta“ 2007-11-17
- Vamzdyno remontas „Energomontaž“ 2007-11-17






V. 208/10,11 Nuo siurblių S-208/1; S-208/r į šilumokaičius TK-208; TK-210 ir iš šilumokaičių TK-208; TK-210 į šilumokaitį TK-203.

Terpė: Frakcija 310-420° C
Pd-12 bar; Td-320° C; Kategorija: Бв-II; Igr. II kat.

Registracijos riba

Prašvietimas

- Suvirinimo siūlė
- 60° Suvirintojo žymeklis
- 1 Suvirinimo siūlės numeris
- 1+501 Storio matavimo taškai
- Vamzdyno rekonstrukcija UAB „Arimetras“ 1999-10-22
- Vamzdyno remontas UAB „Arimetras“ 2007-11-17
- Vamzdyno remontas UAB „Varimonta“ 2007-11-17
- Vamzdyno remontas PETRO Mechanika S.A 2012.05.30



Teritorijos plovimas, valymas
40 m²

Alkūnė 90°89x8 8 vnt.
Ø 89 4 m
Alkūnė 90°273x7 3 vnt.
Ø 273 3 m